



Ménsulas de apoyo del lucernario, vista lateral



Degradación en encuentros, juntas y uniones entre distintos materiales.



Tornillería oxidada en las coberturas de fibra y resina de las ménsulas.



Encuentro con el canalón de recogida de aguas.



Encuentro de ménsulas con lucernario, tornillería oxidada.

