



Vista desde ventana 1



Roblones de unión dañados



Zonas sin pintura de protección



Injertos realizados en las bases de los pilares

