



Vista General



De izquierda a derecha:

- Desconchamientos puntuales de la pintura de protección.
- Pérdida de sección en la base de los pilares, debida a oxidación y corrosión, ya saneada probablemente en los trabajos de 1995, y repintada.
- Mosquiteras ubicadas detrás de las rejillas de ventilación, obturadas por suciedad y con zonas oxidadas.

