


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
01													01
02			C1				C2				C3		02
03													03
04													04
05													05
06			C4				C5				C6		06
07													07
08													08
09													09
10			C7				C8				C9		10
11													11
12													12
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	



CUADRANTE 2, PIEZA 1H.  
Deformaciones, teselas partidas, y reparación con silicona



CUADRANTE 3.  
Deformaciones generalizadas de las placas, en el encuentro con la cornisa



CUADRANTE 2.  
Deformaciones en placas, y acumulación de hojas secas y suciedad.



NERVIOS DE ACERO EN T.  
Deformaciones y pequeñas oxidaciones.

