

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
01													01
02			C1				C2				C3		02
03													03
04													04
05													05
06			C4				C5				C6		06
07													07
08													08
09													09
10			C7				C8				C9		10
11													11
12													12
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	



CUADRANTE 7, PIEZA 12A.  
Deformaciones en encuentro con cornisa.



CUADRANTE 7, PIEZAS 12B+12A.  
Silicona en teselas partidas



CUADRANTE 7, PIEZA 11B.  
Deformaciones en placas



CUADRANTE 7, PIEZA 12A.  
Silicona en reparaciones puntuales y encuentro irregular con cornisa.

