

|    | A | B | C  | D | E | F | G  | H | I | J | K  | L |    |
|----|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|----|
| 01 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 01 |
| 02 |   |   | C1 |   |   |   | C2 |   |   |   | C3 |   | 02 |
| 03 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 03 |
| 04 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 04 |
| 05 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 05 |
| 06 |   |   | C4 |   |   |   |    |   |   |   | C6 |   | 06 |
| 07 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 07 |
| 08 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 08 |
| 09 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 09 |
| 10 |   |   | C7 |   |   |   |    |   |   |   | C8 |   | 10 |
| 11 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 11 |
| 12 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 12 |
|    | A | B | C  | D | E | F | G  | H | I | J | K  | L |    |



CUADRANTE 3, PIEZA 1K.  
Deformaciones de las placas en el encuentro con la cornisa



CUADRANTE 3, PIEZA 1L.  
Estado irregular de la banda adherida en el encuentro con la cornisa.



CUADRANTE 3, PIEZA 2K.  
Placas deformadas en sentido antigravitatorio, probablemente debido a dilataciones asociadas a altas temperaturas



CUADRANTES 3, 6 Y 9, PIEZAS 1L+2L+3L+4L.  
Deformaciones en placas

