



Vista inferior del solape entre vidrios decalados



Suciedad muy adherida en las dos caras con componente norte



Vista general del conjunto visto desde arriba



Vidrios partidos

